

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

Athene XS 150 E | REVISION Fallprofil




- 1.Vorderteil-2.Rückenteil-3.Seitenteil-4.Bandumlenkung
 5.Tuchwelle-6.Motorwelle-7.Reduktionseinheit-8.Triebfeder
 9.Scheibe Triebfeder-10.Bandscheibe-11.Zubehör Motor
 12.Fallprofil-13.Endkappe Fallprofil-14.Führungsschiene
 15.Endkappe Führungsschiene 16.Zugband-17.Klippkonsole

Benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Inbusschlüssel SW 5
 - Drehmomentschlüssel mit Inbus-Bit SW 5
 - zweite Person
 - Aufstiegshilfe/en
-
- ggfls. Windwächter außer Funktion setzen
mit Tuch o.ä. gegen drehen blockieren
 - Sonnenwächter ausschalten (wenn vorhanden)



Anlage ausfahren-
Fallprofil läuft schief aus...



... Abstand zu Endkappen Führungsschienen
in Endposition unterschiedlich



Endlage Fallprofil links-
Differenz zur rechten Position Fallprofil zu groß

1 2m 2 III 3 BMI 4 C € 5 M21 6 0102 7

Endlage Fallprofil auf rechter Seite-
hier die Revision ausführen

Revision Fallprofil:

- Madenschrauben auf der Seite des Fallprofils, welche näher an der Endkappe Führungsschiene steht,
(im Beispiel rechts) lösen  (Zugband festhalten!)
- Zugband so lange nachgeben, bis die gewünschte Position des Fallprofils erreicht ist
- das Fallprofil bewegt sich durch die Kraft / Federspannung der Triebfedern in Richtung Markisen-Gehäuse
- Madenschrauben in Endkappe und Klemmblock Fallprofil jeweils mit korrektem Drehmoment anziehen



Abdeckung Zugband aus Fallprofil nehmen-
Zugband aus Abdeckung ziehen



Zugband festhalten- Madenschrauben lösen-
Zugband nachlassen-
Fallprofil wird durch Triebfedern bewegt



Zugband festhalten- Madenschrauben lösen-
Zugband nachlassen-
Fallprofil wird durch Triebfedern bewegt

- Bewegung des Fallprofils an gewünschter Position stoppen
- Zugband unbedingt festhalten!
- Madenschrauben Klemmblock und Endkappe Fallprofil mit Drehmoment anziehen...

5 Nm

10 Nm

... Klemmblock mit je 5 Nm-
Endkappe Fallprofil mit 10 Nm



Zugband 1x falten und in Zugbandabdeckung
schieben...

... diese in Fallprofil einrasten

Nach Korrektur des Fallprofils- untere Endlage neu einstellen
Beschreibung für Funkmotoren:

- beide Tasten-"auf + ab" gemeinsam drücken und halten

Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung

Endlage ist geöffnet

- Fallprofil mit Taste-"auf" bzw. Taste-"ab"

auf gewünschte Position fahren

- Taste-"my" drücken und halten


Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung

- neue Endlage ist programmiert

Nach Korrektur des Fallprofils- untere Endlage neu einstellen
Beschreibung für Standardmotoren:

- Standardmotoren über Taster einstellen
 - Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen
um an die Taster am Motor zu gelangen
 - Taster für untere Endlage niederdrücken
 - Fallprofil in gewünschte Position fahren
 - Taster erneut drücken- dieser "springt" raus
 - untere Endlage ist eingestellt
-
- bei Einbau Motor links **gelber** Taster
 - bei Einbau Motor rechts weißer Taster

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen