

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

Athene I
Korrektur Parallelität von Gehäuse u. Fallprofil




14. Fallprofil- 15. Endkappe Fallprofil- 17. Abdeckung Bandspanner-
20. Führungsschiene- 21. Endkappe Führungsschiene- 23. Zugband

empfohlenes / benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel:

- AKKU-Schrauber (bei Standardmotor)
- TORX-Bit 20 (bei Standardmotor)
- Inbusschlüssel SW 4
- Maulschlüssel SW 13
- Aufstiegshilfe/en
- zweite Person


- TIPP:

wenn vorhanden: Sonnen-, Wind- und Regenwächter gegen ungewolltes Anfahren der Markise / Fallprofil ausschalten.



Beispiel!

Fallprofil fährt nicht gerade aus...



Beispiel!

... stoppt rechts näher an Endkappe Führungsschiene-Gehäuse und Fallprofil stehen nicht parallel zueinander



Abstand links größer (1 cm)...



... als auf der rechten Seite-
hier wird die Korrektur ausgeführt

Korrektur Fallprofil:

- **INFO:** Fallprofil bewegt sich durch Kraft / Federspannung der Triebfedern in Richtung Gehäuse.
- Abdeckung Bandspanner auf Korrekturseite / Fallprofil entfernen.
-  Zugband festhalten! Madenschrauben auf der Seite des Fallprofils, welche näher an der Endkappe Führungsschiene steht, (Beispiel rechts) lösen .
- Zugband langsam nachgeben, bis die gewünschte Position des Fallprofils erreicht ist.
- an dieser Position- Zugband festhalten- Madenschraube anziehen und mit Kontermutter sichern- erst jetzt das Zugband loslassen!
- Gehäuse und Fallprofil müssen jetzt parallel stehen.

Inbus SW4

Abdeckung Bandspanner entfernen



Zugband festhalten!- Madenschraube lösen-
Zugband langsam nachlassen...

A close-up photograph of a mechanical assembly. A white, woven fabric strap is stretched across a dark, possibly black, plastic housing. A screwdriver is shown tightening a screw on the right side of the housing. An orange arrow points to the top surface of the housing. A person's arm, wearing a grey sleeve with orange and white text, is visible on the left side of the frame.

...Fallprofil bewegt sich zum Gehäuse durch Triebfederkraft-
an gewünschter Position stoppen- Gehäuse u. Fallprofil müssen parallel
stehen- Zugband festhalten!- Madenschraube mit 10 Nm anziehen

Überstand Zugband aufwickeln
und in Abdeckung Bandspanner legen



Abdeckung Bandspanner einrasten...



... und festschrauben

Nach Korrektur des Fallprofils- untere Endlage neu einstellen
Beschreibung Funkmotoren:

- beide Tasten-"auf + ab" gemeinsam drücken und halten
Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung- Endlage ist geöffnet.
- Fallprofil mit Taste-"auf" (Fallprofil fährt ein) bzw.
Taste-"ab" (Fallprofil fährt aus) auf gewünschte Position fahren.
- an dieser Position Taste-"my" drücken und halten
Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- neue Endlage ist programmiert.



Nach Korrektur des Fallprofils- untere Endlage neu einstellen

Beschreibung für Standardmotoren:

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen
um an Taster am Motor zu gelangen
- Taster für untere Endlage niederdrücken
- Fallprofil in gewünschte Position fahren
- Taster erneut drücken- dieser "springt" wieder raus
- untere Endlage ist eingestellt


- bei Einbau Motor links **gelber** Taster
- bei Einbau Motor rechts weißer Taster



Bei technischen Fragen zu den Motoren wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen finden Sie rund um die Uhr auf:
www.somfy-download.de

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen